ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಯದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲುಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ್.—ಇವರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾನಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚೆಕ್ಕಿಕರ್ ಆಡಿಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ಕಿಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸೆಲ್‌ನವರು ಅಲ್ಲೆ ಲಂಚುಗುಳಿ ತನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ?

ಶ್ರೀ ಬನವರಾಜ ಮಾಗಾವಿ.—ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅಪ್ಲಾಪಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Damage caused to Irrigation Pumpsets due to Voltage Drops and Frequent Trips on Electric Transmission Lines.

171. Sri S. PUTTASWAMY (Chamarajanagar).—

Will the Chief Minister be pleased to state :—

(*a*) the number of Irrigation pumpsets serviced in Chamarajanagar taluk up to 31st March 1969 and the number of villages and house installations electrified till 31st March 1969 in Chamarajanagar taluk ;

(*b*) the existing capacity of the Electric Sub-station in Chamarajanagar ;

(*c*) the nature and capacity of transmission lines in the taluk ;

(*d*) whether there are frequent voltage drops and trips (failure) of current in Chamarajanagar taluk ;

(*e*) whether it has come to the notice of the Government that irrigation pumpsets have been very much damaged though motor burnings due to the voltage drops, and frequent trips on the electric transmission lines ;

(*f*) the reason for such voltage drops and frequent transmission line trips ;

(*g*) the action taken by the Government to set right these defect ?

Sri D. PARAMESWARAPPA (Deputy Minister for Major Irrigation and Electricity) [on behalf of SRI VEERENDRA PATIL (Chief Minister)].—

(*a*) No. of IP Sets serviced up to 31-3-1969.	No. of Villages electrified up to 31-3-1969.	No. of house installations electrified upto 31-3-1969.
1128	111	2,686

(*b*) 2000 KVA.

(*c*) 33 KV main line. and 11 KV spur lines.

(SRI D. PARAMESWARAPPA)

(*d*) Yes.

(*e*) Yes.

(*f*) Due to overload conditions on the Chamarajanagar Master Unit Sub-Station and due to long length of transmission lines with a number of spur lines feeding villages and IP installations.

(*g*) The capacity of the Chamarajanagar Master Unit Sub-Station is proposed to be increased from 2000 KVA to 5000 KVA.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ತಾವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 1128 ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 111 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2686 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. 1969-70ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1969–70ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

1-30 P.M.

† ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಫರ್ಮೇಷನ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—2,000 ಕೆ.ವಿ. ಲೈನು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 6000 ಕೆ. ವಿ. ಲೈನು ಹಾಕಲು ಏಕೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ.—ಫ್ರಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್‌ಪ್ಶನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿವಾರಣೋಪಾಯವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ಕೆ.ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಲೇ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Sri C. K. RAJAIAH SHETTY.—Is it not a fact that the Department while giving connections beyond the limits of the transformer that they should change them ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ.—ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಎಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಭವ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಬೋಳ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ.—ಈಗ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೈರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ?

Sri D. PARAMESWARAPPA.—If the hon. Member puts a separate question, I shall furnish the answer, Sir.

Mr. SPEAKER.—Sri B. Bhasker Shetty is permitted to put Question No. 196.